

වාහන අලුත්වැඩියා හා නඩත්තුව - 2025

වාහන අංකය	දිනය	අලුත්වැඩියාවේ ස්වභාවය	ටයර්/විශුඛ/රිම අලුත් දැමීම	බැටරි ලබා දීම	අලුත්වැඩියාව/ මිලදී ගැනීම සිදුකළ ස්ථානය	බිල්පත් අංකය හා දිනය	මුදල රු.
PD 7614 කැබ් රථය	25.01.15	ඉදිරිපස රෝද දෙකෙහි බැලන්ස් බාර් බ්‍රෑෂ් හා වීල් එලයිමනට සැදීම			ඩෙක්මා ආයතනය,කුරුවිට	4380/25.0115	4,071.00
PF 7484 කැබ් රථය	25.01.23	ඉදිරි දකුණු පස අපර් බෝල ජොයින්ට් හා ඉදිරි වම්පස අපර් ආම් හා ලෝවර් ආම් බෝල ජොයින්ට් අලුත්වැඩියා කිරීම			යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා පීඑල්සී	9151457251/25.01.04	149,913.64
ZA 5173 බැකෝ යන්ත්‍රය	25.01.28	ෆෑන් බෙල්ට් එකක් ලබා ගැනීම			ඩී.එම්.මෝටර්ස්,කහවත්ත	25.01.28	6,200.00
ZA 5173 බැකෝ යන්ත්‍රය	25.01.29	ටීපර් ආම් එකේ උඩ ජැක් එක සඳහා නව හයිඩ්‍රොලික් හෝස් එකක් ලබා ගැනීම			ගැමුණු මෝටර්ස්,පැල්මඩුල්ල	760/25.1.24	11,500.00
QU 2525 ශ්‍රීරෝද රථය	25.01.30	ස්ටාර්ට් මෝටරය,වයිපර් මෝටරය,පසුපස තිරිංග ලාම්පු හා නලාව,ක්ලච්පේට්,පෙෂර්පේට් අලුත්වැඩියාව			ලකී මෝටර්ස්,කහවත්ත	404/25.02.03	14,110.00
PF 7484 කැබ් රථය	25.02.26	කි.මී.5000 සේවාව සිදුකිරීම			යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා පීඑල්සී	9151468570/25.02.26	27,335.73
ZA 5173 බැකෝ යන්ත්‍රය	25.03.04	ග්‍රීස් ගන් එකක් ලබා ගැනීම			ලියනගේ මෝටර්ස්, රත්නපුර	2374/25.03.04	4,500.00
PF 7484 කැබ් රථය	25.03.08	වයිපර් දෙකක් ලබා ගැනීම			පත්මා මෝටර්ස්, ලෙල්ලොපිටිය	398/25.03.08	5,490.00
ZA 5173 බැකෝ යන්ත්‍රය	25.03.24	ෆෑන් බෙල්ට් රේසර් දෙක යෙදීම			පත්මා මෝටර්ස්, ලෙල්ලොපිටිය	25.03.24	4,200.00
ZA 5173 බැකෝ යන්ත්‍රය	25.04.04	ඉදිරිපස ටයර් රොඩ් ගැලවී යාම,ටීපර් ආම් එකේ උඩ ජැක් එකේ හා ස්ටීඩ් ආම් එකේ ජැක් දෙකෙන් හයිඩ්‍රොලික් ඔයිල් කාන්දුවීම,ඉදිරිපස ඩිෆරන්සල් එක අසලින් ඔයිල් කාන්දු වීම අලුත්වැඩියාව			ජේඑස්බී ට්‍රේඩිං පුද්ගලික සමාගම,කොට්ටාව,පන්නිපිටිය	25110727/25.02.09	337,550.00
					ජේඑස්බී ට්‍රේඩිං පුද්ගලික සමාගම,කොට්ටාව,පන්නිපිටිය	25110726/25.02.09	283,650.00
PD 7614 කැබ් රථය	25.04.05	ඒසී පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම			මල්ටී ඔටෝ ඒසී	659/25.04.05	22,000.00
PF 7484 කැබ් රථය	25.04.22	සම්පූර්ණ සේවාව සිදු කිරීම (මෙම බිල්පත මැතිවරණ කාර්යාලය මගින් ගෙවීම් කර ඇත)			ඉංජිනියරින්,රත්නපුර යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා පීඑල්සී	9152368277/25.04.22	69,684.26